

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

Gørløse Vandværk
Gammel Engvej 8B
3330 Gørløse

Analyserapport nr. 20180328/013
 30. marts 2018
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	5,3	°C	Prøvested:	Børnehave Maglekærvej 1
Lugt*	Ingen lugt		Prøvedato:	2018-03-16 Kl. 11:50
Smag*	Normal		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve*	Gullig			
Udseende*	Klar			

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	15	200	DS/EN6222	0,1

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	17	15	DS/EN7887	5%
Turbiditet		FTU	1,4	1	DS/EN27027	5%
pH		pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne		mS/m	63,4	>30	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe	mg/l	0,21	0.20	DS225	4%
ltt	O ₂	mg/l	11	> 5	DS/EN 5814	5%

--	--	--	--	--	--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Værdierne er vejledende

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017)

Karin Spanggaard, EH, laborant